Ministerio de Cultura

Bajar nivel de brocal de caja resumidero de aguas lluvias y reparación de bordes de acera socavada en Casa Salarrué

Institución:	**Ministerio de Cultura**
Año:	**2020**
Nombre de la obra:	**Bajar nivel de brocal de caja resumidero de aguas lluvias y reparación de bordes de acera socavada en Casa Salarrué**
Ubicación exacta:	**Km. 10 de la carretera a Los Planes de Renderos, San Salvador**
Fecha de inicio de la obra:	**2019-04-23**
Número de beneficiarios:	**100**
Costo total de la obra:	**120.0**
Tiempo de ejecución:	**2 días**
Nombre del responsable de la obra:	**Ing. René Cañénguez**
Fuente de financiamiento:	**GOES**
Empresa o entidad ejecutora:	**Departamento de Mantenimiento**
Empresa o entidad supervisora:	**Departamento de Mantenimiento**
Código de contrato:	**N/A**
Garantías:	**N/A**
Forma de pago:	**N/A**