

# EQUIMSA

## Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS  
 RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

SIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos  
 Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.  
 PSX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

**FACTURA**

SERIE 17DS000F


Nº 0742

REGISTRO No. 177557-5  
 NIT. [REDACTED]

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DC

LUGAR Y FECHA:	S.S. 01 DE ABRIL DE 2020	VENDEDOR:	JONATHAN MORAN
CLIENTE:	CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA, CEFAFA FONDO DE UTILIDADES	COD. CLIENTE:	
DIRECCIÓN:	FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR	N.I.T.:	[REDACTED]
		COND. DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3		ITEM 1 ✓ VENTILADOR MECANICO ADULTO/PEDIATRICO PARA UCI Y UCC ESPECIFICACIONES TECNICAS VENTILADOR MECANICO ADULTO/ PEDIATRICO: MARCA: HAMILTON MEDICAL, PAIS ORIGEN; SUIZA FECHA DE FABRICACION: 13/02/2020 REF. 159005 SERIE No. 18912, 18911 y 18910 ✓ 1. RANGO DE PACIENTES: Capacidad de ventilar a pacientes adulto/pediatrico. ✓ 2. PANTALLA: Pantalla Tactil LCD de 15" a Color con interface sensible al tacto. ✓ 3. CONTROL DE EQUIPO: Navegacion operada desde la pantalla tactil y el boton pulsador giratorio. ✓ 4. VISUALIZACION CURVAS BUCLES, TENDENCIAS: Herramienta de visualizacion grafica de la compliance elastica, dinamica y resistencia inspiratoria del paciente y que permita visualizacion de respiraciones espontaneas del paciente. ✓ 5. Despliegue simultaneo de 4 curvas o 2 lazos: Cuatro formas de onda de pantalla completa o 2 formas de onda de pantalla completa y cualquier combinacion de paneles graficos y formas de onda media pantalla; cualquier combinacion de forma de onda de media pantalla y paneles graficos. 6. Visualizacion de almenos 10 tendencias de parametro. 7. Ventilacion de respaldo en el modo Ventilacion Inteligente. 8. Volumen asegurado en el modo Volumen de Soporte 9. Visualizacion numerica de al menos 25 parametros ventilatorios 10. Funcion de cursor y congelacion de las curvas de las graficas, pausa inspiratoria y espiratoria.  PASA A LA FACTURA No.0743				
S.W:			SUMAS	\$		
			VENTA EXENTA	\$		
			VENTA NO SUJETA	\$		
ENTREGADO POR:			SUB-TOTAL	\$		
NIT O DUI:			(-) IVA RETENIDO	\$		
FIRMA:			TOTAL	\$		



[Signature]  
 JEFE DE ALMACEN

CREATIVA, S.A. DE C.V. 73 Ave. Norte No. 318, Colonia Escalón, Tel.: 2023-0175, M.F. 0516-231099-107-7, R.I.C. 72019-S

**GARANTÍA**

¡CON ESTA GARANTÍA NO CUERE!

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTÍA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NÚMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO. POR CAUSA DE DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACIÓN IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACIÓN O RAYOS, ENERGÍA ELÉCTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCIÓN PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE NO ESTÉ LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTÍCULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTÍCULOS QUE SE UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO. EN EL MOBILIARIO METÁLICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROÍDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO EL YODO, ÁCIDOS FUERTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTÍCULOS PUNZANTES. LA GARANTÍA NO CUBRE EN BOMBILLOS (FOC) GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS. EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALÓGENOS DEBERÁ LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. IMPORTANTE SE CONSIDERARA COMO UN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO ÚNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

# EQUIMSA

## Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS  
**RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.**

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos  
 Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.  
 PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

**FACTURA**

SERIE 17DS000F

Nº 0743

REGISTRO No. 177557-5

NIT. [REDACTED]

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

LUGAR Y FECHA: S.S. 01 DE ABRIL DE 2020	VENDEDOR: JONATHAN MORAN
CLIENTE: CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA, CEFAPA FONDO DE UTILIDADES FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL CONTIGUO A HOSPITAL	COD. CLIENTE: [REDACTED]
DIRECCIÓN: MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR	N.I.T.: [REDACTED]
	COND. DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
VIENE DE LA FACTURA No.0742						
11. Ventilacion mandataria asistida/controlada. 12. Volumen asistido controlado y presion asistida controlada. 13. Ventilacion mandataria intermitente sincronizada por volumen y presion 14. Espontanea 15. Presion de soporte en volumen controlado y presion controlada. 16. Volumen de soporte con limite de presion. 17. Ventilacion con presion bifasica en la via aerea 18. APRV 19. MODOS ESPECIALES: Modo VNI-ST (Ventilacion No invasiva) incluye tres mascarillas de tramaño pequeño, mediano y grande. 1 Mascarilla talla <u>S</u> para ventilacion No invasiva 1 Mascarilla talla <u>M</u> para ventilacion No invasiva 1 Mascarilla talla <u>L</u> para ventilacion No invasiva LOTE No.: 457514, REF. 282541 1 Mascarilla talla <u>S</u> para ventilacion No invasiva 1 Mascarilla talla <u>M</u> para ventilacion No invasiva 1 Mascarilla talla <u>L</u> para ventilacion No invasiva LOTE No. 484761, REF. 282542 1 Mascarillas talla <u>S</u> para ventilacion No invasiva 1 Mascarilla talla <u>M</u> para ventilacion No invasiva 1 Mascarilla talla <u>L</u> para ventilacion No invasiva LOTE No. 483527, REF. 282540 20. Modo ASV						
PASA A LA FACTURA No.0744						
SON:			SUMAS	\$		
			VENTA EXENTA	\$		
			VENTA NO SUJETA	\$		
			SUB-TOTAL	\$		
			(-) IVA RETENIDO	\$		
			TOTAL	\$		
ENTREGADO POR: NIT O DUI: FIRMA:			LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			

**RECIBIDO**

ALMACÉN DE EQUIPO MEDICO

**01 ABR. 2020**

Dircción de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

*[Signature]*

**JEFE DE ALMACEN**

CREATIVA, S.A. DE C.V. 73 Ave. Norte No. 310, Colonia Escalón, Tel.: 2223-0175. NIT. 0514-231092-107-7. R.R.C. 72010-6

**ESSENTIAL**

**LO QUE ESTA GARANTIA NO COBRE:**

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTIA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NUMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO, POR CAUSA DE FALLA DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACION IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACION O RAYOS, ENERGIA ELECTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCION CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTICULOS ELECTRICOS QUE NO ESTEN BA LA PROTECCION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACION ELECTRICA NO SEA ADECUADA, EN LOS ARTICULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO COBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTICULOS QUE HAN SI UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO, EN EL MOBILIARIO METALICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROIDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUIMICOS, COMO EL YODO, ACIDOS FUERTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLASTICOS NO COBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTICULOS PUNZANTES. LA GARANTIA NO COBRE EN BOMBILLOS (FOCOS). GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALOGENOS DEBERA LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. NO IMPORTANTE: SE CONSIDERARA COMO UN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ADECUADO UNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE CLIENTE PROVEA UNA INSTALACION ELECTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.



# EQUIMSA

## Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS  
**RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.**

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos  
 Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.  
 PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

**FACTURA**

SERIE 17DS000F

Nº 0744

REGISTRO No. 177557-5  
 NIT. [REDACTED]

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

LUGAR Y FECHA: S.S. 01 DE ABRIL DE 2020		VENDEDOR: JONATHAN MORAN
CLIENTE: CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA, CEFAFA FONDO DE UTILIDADES		COD. CLIENTE:
DIRECCIÓN: FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR		N.I.T.: [REDACTED]
COND. DE PAGO CREDITO 60 DIAS		

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
<p>VIENE DE LA FACTURA No.0743</p> <p>21. Incluye Hi Flow O2 (Terapia con flujo alto de oxígeno) con un humidificador con sus sensores de flujo, temperatura y monitorización. Incluye las interfaces Canulas Nasaes tallas S, M Y L</p> <p>Canulas Nasaes para alto flujo 1. caja 10 unidades talla S          1. caja 10 unidades talla M, 1. caja 10 unidades talla L          LOTE No. 810021, REF. 282495/01</p> <p>1. caja 10 unidades talla S, 1. caja 10 unidades talla M          1. caja 10 unidades talla L, LOTE No. 810021, REF. 282496/01          1. caja 10 unidades talla S, 1. caja 10 unidades talla M          1. caja 10 unidades talla L, LOTE No. 901242, REF. 282497/01</p> <p>22. COMPENSACION TUBO: Posibilidad de compensacion de tubo endotraqueal.</p> <p>23. Permite Ventilacion y no invasiva y no invasiva con compensacion de fugas.</p> <p>24. Debe ser capaz de medir el % de fuga y alarma en caso de fugas importantes.</p> <p>25. Medicion de Capnografia volumetrica con monitorizacion del Fet CO2(%), PetCO2(mmHg), pend CO2(%CO2f), Valv(ml), Valv(l/min), V'CO2(ml/min), Vds(ml), Vdaw/VTE(%), VeCO2(ml), y ViCO2(ml)</p> <p>26. PV/Tool (Herramienta de diagnostico y reclutamiento)</p> <p>27. Modo INTELLIVENT-ASV (Modo ventilatorio avanzado)</p> <p>28. Herramienta automatica de destete ventilatorio.</p> <p>29. SpO2/FIO2. Incluye sensor de monitoreo de SpO2 completo.</p> <p>30. Pulso.</p> <p>31. Nebulizador neumatico integrado al equipo.</p> <p>32. Sensor de flujo proximal</p> <p>PASA A LA FACTURA No.0745</p>						
<p>810321</p> <p>2-72496/01</p> <p>Talla M.</p> <p>3.</p>			<p><b>RECIBIDO</b></p> <p>ALMACÉN DE LOGÍSTICA</p> <p>01 ABR. 2020</p> <p>Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.</p> <p>[Firma]</p> <p>JEFE DE ALMACEN</p>			
<p>SCN:</p> <p>LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</p> <p>ENTREGADO POR:</p> <p>NIT O DUI:</p> <p>FIRMA:</p>			<p>SUMAS \$</p> <p>VENTA EXENTA \$</p> <p>VENTA NO SUJETA \$</p> <p>SUB-TOTAL \$</p> <p>(-) IVA RETENIDO \$</p> <p>TOTAL \$</p>			

CREATIVA, S.A. DE C.V. 73 Ave. Zúñiga No. 310, Colonia Escalón, Tel.: 2223-0175, NIT. 0514-231092-1077, R.C.C. 72018-5

**GARANTÍA**

LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTÍA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NÚMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO, POR CAUSA DE FALTO DE MAL USO, ABUSO, INSTALACIÓN IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACIÓN O RAYOS, ENERGÍA ELÉCTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCIÓN PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE NO ESTÉN EN LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTÍCULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTÍCULOS QUE HAN UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO. EN EL MOBILIARIO METÁLICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORRÍDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO EL YODO, ÁCIDOS FUERTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTÍCULOS PUNZANTES. LA GARANTÍA NO CUBRE EN BOMBILLOS (FOCOS) GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALÓGENOS DEBERÁ LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. IMPORTANTE: SE CONSIDERARÁ COMO UN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO ÚNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

# EQUIMSA

## Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos  
Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

**FACTURA**

SERIE 17DS000F

Nº 0745

REGISTRO No. 177557-5

NIT. [REDACTED]

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

LUGAR Y FECHA:	S.S. 01 DE ABRIL DE 2020	VENDEDOR: JONATHAN MORAN
CLIENTE:	CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA, CEEFAF FONDO DE UTILIDADES	COD. CLIENTE:
DIRECCIÓN:	FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR	N.I.T.:
		COND. DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		<p>VIENE DE LA FACTURA No. 0744</p> <p>33. CAPACIDAD DE MONITORIZAR: Presion pico, meseta, mínima media, PEEP, auxiliar y transpulmonar. Flujo inspiratorio, Flujo espiratorio, Volumen, VTE, VTI, Volumen fuga, Tiempo, TI, TE, I/E, mecanica pulmonar, Compliance, Autopeep, PTP, P01, RSB, RESISTENCIA INSP/ESP. Y Oxígeno, concentracion de oxigeno suministrado FIO2.</p> <p>34. FRECUENCIA: 1-120 c/min.</p> <p>35. VOLUMEN TIDAL: 20-2,000ml.</p> <p>36. TIEMPO DE INSPIRACION: 0.1-9.6 segundos</p> <p>37. PEEP: 0-50 cmH2O</p> <p>38. FLUJO MAXIMO: 1-180 l/min.</p> <p>39. DISPARO POR FLUJO: 0.5-15 l/min.</p> <p>40. DISPARO POR PRESION: 0.5 a -15 cmH2O</p> <p>41. SOPORTE PRESION: 0-100cmH2O</p> <p>42. UMBRAL ESPIRATORIO: Manipulado por el control automatico IntelliSync+</p> <p>43. FORMA DE FLUJO: Cuadrado, Desaceleracion, del 50%, Seno, Desaceleracion del 100%</p> <p>44. PRE AJUSTE</p> <p>45. EVENTOS: Registro de los últimos 500 eventos.</p> <p>46. PAUSA: Pausa Inspiratoria y Pausa Espiratoria</p> <p>47. ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS: De 1,3,24,96 horas, en forma grafica y numerica.</p> <p>48. ALARMAS: Visuales en 360°, Presion ALTO Y BAJO, Volumen ALTO Y BAJO, Frecuencia respiracion, Apnea, Bateria, Gases Ventilacion de Respaldo, Carro de Soporte (Posee frenos en las dos ruedas delanteras).</p> <p>49. ALMACENAMIENTO: 10240 VAC, 60 Hz</p> <p>50. BATERIA: Minimo 60 minutos.</p> <p>PASA A LA FACTURA No. 0746</p>				
S.N.:			SUMAS	\$		
			VENTA EXENTA	\$		
			VENTA NO SUJETA	\$		
ENTREGADO POR:			SUB-TOTAL	\$		
NIT O DUI:			(-) IVA RETENIDO	\$		
FIRMA:			TOTAL	\$		

**RECIBIDO**  
ALMACÉN DE EQUIPO MEDICO  
01 ABR. 2020  
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

[Firma]  
JEFE DE ALMACEN

CREATIVA, S.A. DE C.V. 73 Avu. Xorito No. 310, Cobania Escalón. Tel.: 2225-0175. NIT. 0514-231092-107-7. A.R.C. 72010-6

**GARANTÍA**

LO QUE ESTÁ GARANTÍA NO CUBRE

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTÍA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NÚMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO. POR CAUSA DE FALTA DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACIÓN IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACIÓN O RAYOS, ENERGÍA ELÉCTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCIÓN (PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE NO ESTÉN B. LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTÍCULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTÍCULOS QUE HAN S UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO. EN EL MOBILIARIO METÁLICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROÍDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO EL YODO, ÁCIDOS FUERTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTÍCULOS PUNZANTES. LA GARANTÍA NO CUBRE EN BOMBILLOS (FOCOS) GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALÓGENOS DEBERÁ LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. IMPORTANTE: SE CONSIDERARÁ COMO UN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO ÚNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

# EQUIMSA

## Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos  
Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX.: (503) 2537-1960. Tel.: (503) 2258-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

**FACTURA**

SERIE 17DS000F

NE 0747

REGISTRO No. 177557-5

NIT. [REDACTED]

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

LUGAR Y FECHA: <span style="float: right;">S.S. 01 DE ABRIL DE 2020</span>	VENDEDOR: JONATHAN MORAN
CLIENTE: CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA, CEFAFA FONDO DE UTILIDADES	COD. CLIENTE:
DIRECCIÓN: FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR	N.I.T.: [REDACTED]
	COND. DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3		VIENE DE LA FACTURA No. 0746  56. Tres sensores de oximetria de pulso tipo clip reutilizable para cada equipo. REF. 281947, SERIE No. <u>443904, 443913, 454838, 454831, 443980, 443838, 443952, 443957, 443910</u> Cables Intermedios REF. 282010, SERIE No. <u>03970, 03952, 03976</u> 57. Un modulo de sistema de nebulizacion neumatica incorporada para cada equipo. REF. 151983/00, LOTE No. 201028274 Cantidad: 3 58. Tres válvulas espiratorias reutilizables para cada equipo. CARTA COMPROMISO CONTRATO No. 47-LP 08/2019/EQ-MED/COSAM	48,000.00		\$	144,000.00
SPN: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			SUMAS \$		\$	144,000.00
ENTREGADO POR:			VENTA EXENTA \$			
NIT O DUI:			VENTA NO SUJETA \$			
FIRMA:			SUB-TOTAL \$			
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			(-) IVA RETENIDO \$			
			TOTAL \$		\$	144,000.00

**RECIBIDO**

ALMACÉN DE EQUIPO MEDICO

01 ABR. 2020

Dirección de Suministros Médicos  
y Farmacéuticos de F.A.

[Firma manuscrita]

JEFE DE ALMACEN

EQUIMSA, S.A. DE C.V. No. Norte No. 318, Ciudad Escalón, Tel.: 2258-0175, NE. 0514-231032-107-7, R.R.C. 72018-F

**GARANTÍA**

LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTÍA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NÚMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO, POR CAUSA DE FALTA DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACIÓN IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACIÓN O RAYOS, ENERGÍA ELÉCTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCIÓN DE PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE NO ESTÉN BAJO LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTÍCULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTÍCULOS QUE HAN SIENDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO EN EL MOBILIARIO METÁLICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROÍDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO EL YODO, ÁCIDOS FUERTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTÍCULOS PUNZANTES. LA GARANTÍA NO CUBRE EN BOMBILLOS (FOCOS). LA GARANTÍA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALÓGENOS DEBERÁ LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. NO IMPORTANTE. SE CONSIDERARA COMO UN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO ÚNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.