





BANDESAL
BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR

Banco de Desarrollo de El Salvador			
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)			
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			No. LG-241/2017
DETALLE DEL PROCESO EN REFERENCIA: Reparación de cámara fotográfica Institucional			
Dirección del Contratante: Calle El Mirador y 89 avenida norte, edificio World Trade Center II, Nivel 4, Col. Escalón, San Salvador.			
Lugar y fecha:	San Salvador, 5 de julio de 2017		NIT y/o NRC del Proveedor:
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE : RAF, S.A. DE C.V.			
Dirección Proveedor: Paseo General Escalón, Cond. Balam Quitzé local 8 y 9, San Salvador			
CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Servicio	Mantenimiento correctivo de cámara fotográfica CANON serie 162163173110 consistente en cambio de tarjeta principal para cámara T3	US\$ 185.00
TOTAL US\$ (IVA INCLUIDO)			185.00
CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES			
OBSERVACIONES:	Los datos de facturación es el siguiente: Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) , registro fiscal No. y NIT		
	 Especialista Adquisiciones y Contrataciones		
	 Gerente Administrativa		
LUGAR DE ENTREGA:	Calle El Mirador y 89 avenida norte, edificio World Trade Center II, Nivel 4, Col. Escalón, San Salvador.		
FORMA DE PAGO:	Contra entrega		
FECHA DE ENTREGA:	AGOSTO 2017		
Datos del Administrador de la Orden de Compra: Nombre: <u>Karen Cartagena</u> CONMUTADOR: <u>2592-1054</u> DIRECTO: <u>2592-1054</u> Correo electrónico: <u>Katty.marquina@bandesal.gob.sv</u>			

**PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL DE
BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR**

Centro Costo:3002	Cuenta:81200204000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	Fuente: BDES
	TOTAL	US\$ 185.00