



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 2019

ORDEN DE COMPRA

No. 374

FECHA: 10/10/2019

PROVEEDOR: PROVEEDORA ELÉCTRICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. / PELSÁ, S.A. DE C.V. (1947)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUERIMIENTO No. 396

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: WERNER ROSALES

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA BREAKER DE 150 A/3P PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS, UBICADO EN ÁREA DE TABLERO GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA SSF EN COLONIA ESCALÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA	452.0000	452.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF UBICADAS EN 7ª AVENIDA NORTE No. 240, ENTRE CALLE ARCE Y 1ª CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR	0.0000	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS US DÓLARES 00/100

TOTAL: 452.00

ORIGINAL



[Handwritten Signature]
Autorizado