



SUPERINTENDENCIA  
DEL SISTEMA  
FINANCIERO

# SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 2019

## ORDEN DE COMPRA

No. 422

FECHA: 15/11/2019

PROVEEDOR: ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.

( 1629 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 430/2019

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: RAMIRO FUENTES

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:


BIEN            SERVICIO X

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA INTERIOR DE PINTURA DE PUERTAS DE DOS ELEVADORESTHYSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICIO SSF CENTRO.	574.8800	574.88
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF CENTRO UBICADAS EN SÉPTIMA AVENIDA NORTE, ENTRE CALLE ARCE Y PRIMERA CALLA PONIENTE #240, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO US DÓLARES 88/100

**TOTAL: 574.88**

ORIGINAL



*[Handwritten Signature]*  
Autorizado