



SSF 2021

ORDEN DE COMPRA

No. 356

FECHA: 07/10/2021

PROVEEDOR: GSE INVERSIONES, S.A. DE C.V.

(2053)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 401

ADMINISTRADOR O.C.: ARQ. ROXANA RAMOS

ANALISTA: GERARDO CASTRO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
4	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DESMONTAJE DE PUERTAS DE VIDRIO Y REINSTALACIÓN	48.3000	193.20
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DESMONTAJE DE 18.98 MT2 DE PAREDES DE VIDRIO	654.8100	654.81
2	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE UNA HOJA DE VIDRIO CLARO 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE TUBERÍA DE ALUMINIO DE 1 3/4 A 3/4 PARA SUJETAR EL RIEL SUPERIOR Y CONTRAMARCO, CHAPA CON LLAVE Y HALADERA	517.5000	1,035.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 56.06 MT2 DE PAREDES DE VIDRIO FIJO 6 MM LAMINADO Y PERFILERIA DE ALUMINIO, INCLUYENDO ZÓCALO DE 1 3/4 X 4	10,443.9800	10,443.98
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO E INSTALADO DE 26.68 MT2 DE POLARIZADO FROST	589.0900	589.09
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO DE 4.2 ML DE MAMPARA DE PERFILERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 6 MM PARA MUEBLE DE RECEPCIÓN	272.4100	272.41
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF UBICADAS SOBRE CALLE EL MIRADOR, ENTRE 87 Y 89 AVENIDA NORTE, TORRE FUTURA, NIVEL 18, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TEIMPO DE ENTREGA: 17 DÍAS CALENDARIO	0.0000	0.00

SON: TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO US DÓLARES 49/100

TOTAL: 13,188.49

ORIGINAL

Sandra Verónica Morales Preza
 Directora de Administración
 RA-2/2021